

Fotodokumentation
Rathaus Dresdner Straße - Umbau + Brandschutz + Barrierefreiheit



Bild 1 Dach-Kehlbereich



Bild 2 fehlende Dach-Holzkonstruktion
Bereich mit echtem Hausschwamm



Bild 3 defekter Fußbodenunterbau



Bild 4 vorgefundene Holzkonstruktion –
Verkleidung in F-90-Qualität
erforderlich



Foto 5 Teerschicht und Mauerwerksreste



Foto 6 Erdstoff mit Bauschutt



Bild 7 Teerverbundsicht unter dem Parkett im Ratssaal