


LEGENDE

- Untersuchungsgebiet
- Sanierungszone 1
- Sanierungszone 2
- A1 Teerdestillation
- C2 Lager für Pech und Teeröl, (außerhalb UG)



M 1:1000

**Abschlussbericht**  
**Sanierungsuntersuchung auf dem Gelände**  
**des Standortres "ehem. Stadtwirtschaft" in**  
**Heidenau, Ringstraße 7**



Darstellung der Sanierungszonen

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Auftraggeber: Landkreis Sächsische Schweiz                     |                                 |
| Kartengrundlage: Institut Presentius, Vermessungsbüro Henschke |                                 |
| Bearb.: Schlimmer  | Maßstab: 1:1.000                |
| Gez.: Kaplick  | Datum: 07.07.2008               |
| Gepr.:   | Datei: C-08-010_AB_Lageplan.dwg |
|  | Proj. Nr.: C-08-010             |
|  | Blatt Nr.: --                   |
|  | Anlage: 1.3.3                   |